

更正決標公告

公告日:108/03/28

[機關代碼]3.45.5.9

[機關名稱]行政院農業委員會水土保持局南投分局

[單位名稱]行政院農業委員會水土保持局南投分局

[機關地址]540南投縣南投市復興路350號

[聯絡人]治理課

[聯絡電話]049-2231169分機

[傳真號碼]049-2225756

[標案案號]SWCB0302-108002

[招標方式]限制性招標(經公開評選或公開徵求)

[決標方式]準用最有利標

[新增公告傳輸次數]01

[公告更正序號]01

[是否依據採購法第106條第1項第1款辦理]否

[標案名稱]108年度南投縣信義鄉、水里鄉、魚池鄉水土保持工作委託設計及監造技術服務A

[決標資料類別]決標公告

[是否屬共同供應契約採購]否

[是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)]是

[是否複數決標]是

[標的分類]勞務類8672工程服務

[是否屬統包]否

[是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證] 是

[開標時間]107/12/27 09:01

[原公告日期]107/12/19 原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期

[採購金額級距]公告金額以上未達查核金額

[辦理方式] 自辦

[限制性招標依據之法條]採購法第22條第1項第9款

[是否適用條約或協定之採購]

[是否適用WTO政府採購協定(GPA)] 否

[WTO政府採購協定排除理由]03.符合GPA第3條規定之除外事項 - 為維護公共道德、秩序或安全而採取之必要措施。

[是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC)] 否

[臺紐經濟合作協定排除理由]03.符合ANZTEC第4條規定之除外事項 - 為保護公共道德、秩序或安全而採取之必要措施。

[是否適用臺星經濟夥伴協定(ASEP)] 否

[臺星經濟夥伴協定排除理由]03.符合GPA第3條規定之除外事項 - 為維護公共道德、秩序或安全而採取之必要措施。

[本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購]否

[本採購是否屬「涉及國家安全」採購]否
[預算金額是否公開]是
[預算金額]9,800,000元
[是否受機關補助]否
[履約地點]其他
[履約地點(含地區)]南投縣 - 水里,南投縣 - 魚池,南投縣 - 信義
[是否含特別預算]否
[本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本]是
[投標廠商家數]16
[投標廠商1]
[廠商代碼]13034550
[廠商名稱]德眾工程顧問股份有限公司
[是否得標]是
[組織型態]公司登記
[廠商業別]技術顧問公司
[廠商地址]404臺中市北區 北興街175號2樓
[廠商電話]04- 22359796
[決標金額]4,900,000元
[得標廠商國別]中華民國(Republic of China (Taiwan))
[是否為中小企業]是
[履約起迄日期]108/01/30 - 109/12/31 (預估)
[雇用員工總人數是否超過100人]否
[投標廠商2]
[廠商代碼]16717992
[廠商名稱]豐得工程顧問有限公司
[是否得標]是
[組織型態]公司登記
[廠商業別]技術顧問公司
[廠商地址]408臺中市南屯區 萬和路一段31-19號1樓
[廠商電話]04- 2524680
[決標金額]4,900,000元
[得標廠商國別]中華民國(Republic of China (Taiwan))
[是否為中小企業]是
[履約起迄日期]108/01/30 - 109/12/31 (預估)
[雇用員工總人數是否超過100人]否
[投標廠商3]
[廠商代碼]24409554
[廠商名稱]泰禹工程技術顧問有限公司
[是否得標]否
[組織型態]公司登記
[投標廠商4]
[廠商代碼]28358704
[廠商名稱]富豐工程顧問股份有限公司

[是否得標]否
[組織型態]公司登記
[投標廠商5]
[廠商代碼]54241499
[廠商名稱]水昱方工程顧問有限公司
[是否得標]否
[組織型態]公司登記
[投標廠商6]
[廠商代碼]24396615
[廠商名稱]山林技術顧問有限公司
[是否得標]否
[組織型態]公司登記
[投標廠商7]
[廠商代碼]79971578
[廠商名稱]浦騰工程顧問有限公司
[是否得標]否
[組織型態]公司登記
[投標廠商8]
[廠商代碼]12793580
[廠商名稱]乾坤技術顧問股份有限公司
[是否得標]否
[組織型態]公司登記
[投標廠商9]
[廠商代碼]13067714
[廠商名稱]仲欽工程技術顧問有限公司
[是否得標]否
[組織型態]公司登記
[投標廠商10]
[廠商代碼]24230002
[廠商名稱]將暉工程技術顧問有限公司
[是否得標]否
[組織型態]公司登記
[投標廠商11]
[廠商代碼]72485003
[廠商名稱]尚強水土保持技師事務所
[是否得標]否
[組織型態]其他
[投標廠商12]
[廠商代碼]54900345
[廠商名稱]程泰工程技術顧問有限公司
[是否得標]否
[組織型態]公司登記
[投標廠商13]

[廠商代碼]13057666

[廠商名稱]亞際工程技術顧問有限公司

[是否得標]否

[組織型態]公司登記

[投標廠商14]

[廠商代碼]28127958

[廠商名稱]聯達工程技術顧問有限公司

[是否得標]否

[組織型態]公司登記

[投標廠商15]

[廠商代碼]28349620

[廠商名稱]森堡工程技術顧問有限公司

[是否得標]否

[組織型態]公司登記

[投標廠商16]

[廠商代碼]12822733

[廠商名稱]山河工程顧問有限公司

[是否得標]否

[組織型態]公司登記

[決標品項數]2

[第1品項]

[品項名稱]108年度南投縣信義鄉、水里鄉、魚池鄉水土保持工作委託設計及監造技術服務A1

[單位]件

[是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標]否

[得標廠商1]

[得標廠商]豐得工程顧問有限公司

[參與評選]是

[評選序位或總評分]1

[預估需求數量]1

[得標廠商原始投標金額]4,900,000元

[決標金額]4,900,000元

[底價金額]4,900,000元

[原產地國別1]中華民國(Republic of China (Taiwan))

[原產地國別得標金額1]4,900,000元

[未得標廠商1]

[未得標廠商]泰禹工程技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]5

[未得標廠商2]

[未得標廠商]富豐工程顧問股份有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]7

[未得標廠商3]

[未得標廠商]水豈方工程顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]6

[未得標廠商4]

[未得標廠商]山林技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]8

[未得標廠商5]

[未得標廠商]浦騰工程顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]8

[未得標廠商6]

[未得標廠商]乾坤技術顧問股份有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]4

[未得標廠商7]

[未得標廠商]仲欽工程技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]8

[未得標廠商8]

[未得標廠商]將暉工程技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]8

[未得標廠商9]

[未得標廠商]尚強水土保持技師事務所

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]8

[未得標廠商10]

[未得標廠商]程泰工程技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]8

[未得標廠商11]

[未得標廠商]亞際工程技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]8

[未得標廠商12]

[未得標廠商]聯達工程技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]3

[未得標廠商13]

[未得標廠商]森堡工程技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]6

[未得標廠商14]

[未得標廠商]山河工程顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]6

[第2品項]

[品項名稱]108年度南投縣信義鄉、水里鄉、魚池鄉水土保持工作委託設計及監造技術服務A2

[單位]件

[是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標]否

[得標廠商1]

[得標廠商]德眾工程顧問股份有限公司

[參與評選]是

[評選序位或總評分]2

[預估需求數量]1

[得標廠商原始投標金額]4,900,000元

[決標金額]4,900,000元

[底價金額]4,900,000元

[原產地國別1]中華民國(Republic of China (Taiwan))

[原產地國別得標金額1]4,900,000元

[未得標廠商1]

[未得標廠商]泰禹工程技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]5

[評選委員]

出席會議	姓名	職業
是	黃國濱	已退休
是	林德貴	國立中興大學水保系教授
是	詹連昌	已退休
是	王藝峰	經濟部水利署副署長
是	林宏鳴	副分局長
是	陳存凱	秘書
是	章裕賓	課長

[決標公告序號]001

[公告更正序號]001

[決標日期]108/01/21

[原決標公告日期]108/02/21

[決標公告日期]108/03/28

[執行現況] 複數決標案，部分決標

[契約編號]SWCB0302-108002

[是否刊登公報]是

[招標文件是否包括使用建築資訊建模BIM(Building Information Modeling)之技術]否

[得標廠商投標文件是否有提出使用BIM技術]否

[底價金額]9,800,000元

[底價金額是否公開]是

[總決標金額]9,800,000元

[總決標金額是否公開]是

[契約是否訂有依物價指數調整價金規定]否，招標文件未訂物價指數調整條款

[未列物價調整規定說明]勞務案

[履約執行機關代碼]3.45.5.9

[履約執行機關名稱]行政院農業委員會水土保持局南投分局

[是否屬「公共工程生態檢核注意事項」規定辦理生態檢核]

[附加說明]