

決標公告

公告日:108/10/07

[機關代碼]3.45.5.9

[機關名稱]行政院農業委員會水土保持局南投分局

[單位名稱]行政院農業委員會水土保持局南投分局

[機關地址]540南投縣南投市復興路350號

[聯絡人]治理課

[聯絡電話]049-2231169分機

[傳真號碼]049-2225756

[標案案號]SWCB0302-108016

[招標方式]限制性招標(經公開評選或公開徵求)

[決標方式]準用最有利標

[新增公告傳輸次數]01

[是否依據採購法第106條第1項第1款辦理]否

[標案名稱]108年度彰化縣及雲林縣水土保持工作委託設計及監造技術服務B

[決標資料類別]決標公告

[是否屬共同供應契約採購]否

[是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)]是

[是否複數決標]是

[標的分類]勞務類8672工程服務

[是否屬統包]否

[是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證] 是

[開標時間]108/09/19 09:07

[原公告日期]108/09/05 原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期

[採購金額級距]公告金額以上未達查核金額

[辦理方式] 自辦

[限制性招標依據之法條]採購法第22條第1項第9款

[是否適用條約或協定之採購]

[是否適用WTO政府採購協定(GPA)] 否

[WTO政府採購協定排除理由]03.符合GPA第3條規定之除外事項 - 為維護公共道德、秩序或安全而採取之必要措施。

[是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC)] 否

[臺紐經濟合作協定排除理由]03.符合ANZTEC第4條規定之除外事項 - 為保護公共道德、秩序或安全而採取之必要措施。

[是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP)] 否

[臺星經濟夥伴協定排除理由]03.符合GPA第3條規定之除外事項 - 為維護公共道德、秩序或安全而採取之必要措施。

[本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購]否

[本採購是否屬「涉及國家安全」採購]否

[預算金額是否公開]是
[預算金額]9,800,000元
[是否受機關補助]否
[履約地點]其他
[履約地點(含地區)]彰化縣 - 全區,雲林縣 - 全區
[是否含特別預算]否
[本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本]是
[投標廠商家數]16
[投標廠商1]
[廠商代碼]79971578
[廠商名稱]浦騰工程顧問有限公司
[是否得標]是
[組織型態]公司登記
[廠商業別]技術顧問公司
[廠商地址]408臺中市南屯區 文心南二路492號1樓
[廠商電話]04- 23825566
[決標金額]4,900,000元
[得標廠商國別]中華民國(Republic of China (Taiwan))
[是否為中小企業]是
[履約起迄日期]108/10/14 - 110/12/31 (預估)
[雇用員工總人數是否超過100人]否
[投標廠商2]
[廠商代碼]28349620
[廠商名稱]森堡工程技術顧問有限公司
[是否得標]是
[組織型態]公司登記
[廠商業別]技術顧問公司
[廠商地址]220新北市板橋區 建國街47號
[廠商電話]02- 22723969
[決標金額]4,900,000元
[得標廠商國別]中華民國(Republic of China (Taiwan))
[是否為中小企業]是
[履約起迄日期]108/10/14 - 110/12/31 (預估)
[雇用員工總人數是否超過100人]否
[投標廠商3]
[廠商代碼]42665957
[廠商名稱]旺揚工程顧問有限公司
[是否得標]否
[組織型態]公司登記
[投標廠商4]
[廠商代碼]24396615
[廠商名稱]山林技術顧問有限公司
[是否得標]否

[組織型態]公司登記
[投標廠商5]
[廠商代碼]24230002
[廠商名稱]將暉工程技術顧問有限公司
[是否得標]否
[組織型態]公司登記
[投標廠商6]
[廠商代碼]50829222
[廠商名稱]尚強技術顧問有限公司
[是否得標]否
[組織型態]公司登記
[投標廠商7]
[廠商代碼]54900345
[廠商名稱]程泰工程技術顧問有限公司
[是否得標]否
[組織型態]公司登記
[投標廠商8]
[廠商代碼]80077418
[廠商名稱]源隆技術顧問有限公司
[是否得標]否
[組織型態]公司登記
[投標廠商9]
[廠商代碼]28127958
[廠商名稱]聯達工程技術顧問有限公司
[是否得標]否
[組織型態]公司登記
[投標廠商10]
[廠商代碼]54241499
[廠商名稱]水昱方工程顧問有限公司
[是否得標]否
[組織型態]公司登記
[投標廠商11]
[廠商代碼]28541533
[廠商名稱]光益工程技術顧問有限公司
[是否得標]否
[組織型態]公司登記
[投標廠商12]
[廠商代碼]13034550
[廠商名稱]德眾工程顧問股份有限公司
[是否得標]否
[組織型態]公司登記
[投標廠商13]
[廠商代碼]16717992

[廠商名稱]豐得工程顧問有限公司

[是否得標]否

[組織型態]公司登記

[投標廠商14]

[廠商代碼]13057666

[廠商名稱]亞際工程技術顧問有限公司

[是否得標]否

[組織型態]公司登記

[投標廠商15]

[廠商代碼]54966492

[廠商名稱]蒼豐工程顧問有限公司

[是否得標]否

[組織型態]公司登記

[投標廠商16]

[廠商代碼]24736213

[廠商名稱]艾思工程技術顧問有限公司

[是否得標]否

[組織型態]公司登記

[決標品項數]2

[第1品項]

[品項名稱]108年度彰化縣及雲林縣水土保持工作委託設計及監造技術服務B1

[單位]件

[是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標]否

[得標廠商1]

[得標廠商]浦騰工程顧問有限公司

[參與評選]是

[評選序位或總評分]1

[預估需求數量]1

[得標廠商原始投標金額]4,900,000元

[決標金額]4,900,000元

[底價金額]4,900,000元

[原產地國別1]中華民國(Republic of China (Taiwan))

[原產地國別得標金額1]4,900,000元

[未得標廠商1]

[未得標廠商]旺揚工程顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]7

[未得標廠商2]

[未得標廠商]山林技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]7

[未得標廠商3]

[未得標廠商]將暉工程技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]7

[未得標廠商4]

[未得標廠商]尚強技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]7

[未得標廠商5]

[未得標廠商]程泰工程技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]7

[未得標廠商6]

[未得標廠商]源隆技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]7

[未得標廠商7]

[未得標廠商]水昱方工程顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]6

[未得標廠商8]

[未得標廠商]光益工程技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]7

[未得標廠商9]

[未得標廠商]德眾工程顧問股份有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]4

[未得標廠商10]

[未得標廠商]豐得工程顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]5

[未得標廠商11]

[未得標廠商]亞際工程技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]3

[未得標廠商12]

[未得標廠商]蒼豐工程顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]7

[未得標廠商13]

[未得標廠商]艾思工程技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]7

[未得標廠商14]

[未得標廠商]聯達工程技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]4

[第2品項]

[品項名稱]108年度彰化縣及雲林縣水土保持工作委託設計及監造技術服務B2

[單位]件

[是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標]否

[得標廠商1]

[得標廠商]森堡工程技術顧問有限公司

[參與評選]是

[評選序位或總評分]2

[預估需求數量]1

[得標廠商原始投標金額]4,900,000元

[決標金額]4,900,000元

[底價金額]4,900,000元

[原產地國別1]中華民國(Republic of China (Taiwan))

[原產地國別得標金額1]4,900,000元

[未得標廠商1]

[未得標廠商]旺揚工程顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]6

[未得標廠商2]

[未得標廠商]山林技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]7

[未得標廠商3]

[未得標廠商]將暉工程技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]7

[未得標廠商4]

[未得標廠商]尚強技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]7

[未得標廠商5]

[未得標廠商]程泰工程技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]7

[未得標廠商6]

[未得標廠商]源隆技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]7

[未得標廠商7]

[未得標廠商]聯達工程技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]4

[未得標廠商8]

[未得標廠商]水昱方工程顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]6

[未得標廠商9]

[未得標廠商]光益工程技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]7

[未得標廠商10]

[未得標廠商]德眾工程顧問股份有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]4

[未得標廠商11]

[未得標廠商]豐得工程顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]5

[未得標廠商12]

[未得標廠商]亞際工程技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]3

[未得標廠商13]

[未得標廠商]蒼豐工程顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]7

[未得標廠商14]

[未得標廠商]艾思工程技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]審標合格但未得標之其他原因：未進入序位法

[參與評選]是

[評選序位或總評分]7

[評選委員]

出席會議	姓名	職業	與採購案相關之學經歷
是	顏秀峰	已退休	學歷： 省立農業專科學校森林科畢業森林科大專
是	張文詔	已退休	學歷： 美國加州大學(U.C Davis)農業工程博士
是	李木青	已退休	學歷： 中原大學土木工程系學士
是	黃隆明	國立中興大學副教授	學歷： 國立中興大學水土保持學系博士 經歷1：
是	章裕賓	課長	服務機關(構)名稱：水土保持局南投分局 職稱：課長 所任工作：10 經歷1：
是	陳存凱	秘書	服務機關(構)名稱：水土保持南投分局 職稱：秘書 所任工作：3 經歷1：
是	林宏鳴	副分局長	服務機關(構)名稱：水土保持局南投分局 職稱：副分局長 所任工作：3

[決標公告序號]001

[決標日期]108/10/03

[決標公告日期]108/10/07

[執行現況] 全案已決標

[契約編號]SWCB0302-108016

[是否刊登公報]是

[招標文件是否包括使用建築資訊建模BIM(Building Information Modeling)之技術]否

[得標廠商投標文件是否有提出使用BIM技術]否

[底價金額]9,800,000元

[底價金額是否公開]是

[總決標金額]9,800,000元

[總決標金額是否公開]是

[契約是否訂有依物價指數調整價金規定]否，招標文件未訂物價指數調整條款

[未列物價調整規定說明]勞務案

[履約執行機關代碼]3.45.5.9

[履約執行機關名稱]行政院農業委員會水土保持局南投分局

[是否屬「公共工程生態檢核注意事項」規定辦理生態檢核]

[附加說明]