

行政院農業委員會水土保持局南投分局

會議記錄

一、工程名稱：口湖鄉梧北村環塘生態體驗營造工程

二、會議時間：111年2月16日

三、會議地點：梧北社區

四、主席姓名：略

五、出席單位：(詳簽到簿)

六、社區列席民眾：(詳簽到簿)

七、記錄人員姓名：(設計及監造單位)

八、會議結論：

(一)、水溝約為民國84年雲林縣府災修施作工程，因年久失修，造成現況溝牆

鋼筋裸露嚴重，結構物老舊，雲林縣農田水利會表示其水溝屬私人土地，

建議可依據通水斷面數據來修繕及縮短其通水斷面寬度。

(二)、若水溝由水保局執行改善工程，日後希冀由公所或社區居民維護管理。

(三)、鐵支線自行車道(詳會勘照片2)連接至本基地之過路板橋與既有路面產生

約20公分高差，雲林縣農田水利會表示其水利溝通水斷面高度足夠，可

配合自行車道規劃降低板橋高度，使板橋與路面可銜接更為平順。

行政院農業委員會水土保持局南投分局
會議記錄



會勘照片 1



會勘照片 2