

# 更正決標公告

公告日:110/06/01

[機關代碼]3.45.5.9

[機關名稱]行政院農業委員會水土保持局南投分局

[單位名稱]行政院農業委員會水土保持局南投分局

[機關地址]540南投縣南投市復興路350號

[聯絡人]治理課

[聯絡電話]049-2231169分機

[傳真號碼]049-2225756

[標案案號]SWCB0302-110001

[招標方式]限制性招標(經公開評選或公開徵求)

[決標方式]準用最有利標

[新增公告傳輸次數]01

[是否依據採購法第106條第1項第1款辦理]否

[標案名稱]110年度南投縣仁愛鄉、埔里鎮及國姓鄉水土保持工作委託設計及監造技術服務A

[決標資料類別]決標公告

[是否屬共同供應契約採購]否

[是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)]是

[是否複數決標]是

[標的分類]勞務類8672工程服務

[是否屬統包]否

[是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證]是

[開標時間]110/05/06 09:00

[原公告日期]110/04/22 原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期

[採購金額級距]公告金額以上未達查核金額

[辦理方式]自辦

[限制性招標依據之法條]採購法第22條第1項第9款

[是否適用條約或協定之採購]

[是否適用WTO政府採購協定(GPA)]否

[WTO政府採購協定排除理由]03.符合GPA第3條規定之除外事項 - 為維護公共道德、秩序或安全而採取之必要措施。

[是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC)]否

[臺紐經濟合作協定排除理由]03.符合ANZTEC第4條規定之除外事項 - 為保護公共道德、秩序或安全而採取之必要措施。

[是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP)]否

[臺星經濟夥伴協定排除理由]03.符合GPA第3條規定之除外事項 - 為維護公共道德、秩序或安全而採取之必要措施。

[本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購]否

[本採購是否屬「涉及國家安全」採購]否

[預算金額是否公開]是  
[預算金額]9,800,000元  
[是否受機關補助]否  
[履約地點]其他  
[履約地點(含地區)]南投縣 - 國姓,南投縣 - 埔里,南投縣 - 仁愛  
[是否含特別預算]否  
[本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本]是  
[投標廠商家數]19  
[投標廠商1]  
[廠商代碼]28127958  
[廠商名稱]聯達工程技術顧問有限公司  
[是否得標]是  
[組織型態]公司登記  
[廠商業別]技術顧問公司  
[廠商地址]403臺中市西區 忠義街40號  
[廠商電話]04- 23158122  
[決標金額]4,655,000元  
[得標廠商國別]中華民國(Republic of China (Taiwan))  
[是否為中小企業]是  
[履約起迄日期]110/06/03 - 112/03/31 (預估)  
[雇用員工總人數是否超過100人]否  
[投標廠商2]  
[廠商代碼]13057666  
[廠商名稱]亞際工程技術顧問有限公司  
[是否得標]是  
[組織型態]公司登記  
[廠商業別]技術顧問公司  
[廠商地址]412臺中市大里區 國光路二段252號1樓  
[廠商電話]04- 24822086  
[決標金額]4,655,000元  
[得標廠商國別]中華民國(Republic of China (Taiwan))  
[是否為中小企業]是  
[履約起迄日期]110/06/03 - 112/03/31 (預估)  
[雇用員工總人數是否超過100人]否  
[投標廠商3]  
[廠商代碼]24396615  
[廠商名稱]山林技術顧問有限公司  
[是否得標]否  
[組織型態]公司登記  
[投標廠商4]  
[廠商代碼]13034550  
[廠商名稱]德眾工程顧問股份有限公司  
[是否得標]否

[組織型態]公司登記  
[投標廠商5]  
[廠商代碼]24409554  
[廠商名稱]泰禹工程技術顧問有限公司  
[是否得標]否  
[組織型態]公司登記  
[投標廠商6]  
[廠商代碼]24230002  
[廠商名稱]將暉工程技術顧問有限公司  
[是否得標]否  
[組織型態]公司登記  
[投標廠商7]  
[廠商代碼]16717992  
[廠商名稱]豐得工程顧問有限公司  
[是否得標]否  
[組織型態]公司登記  
[投標廠商8]  
[廠商代碼]28349620  
[廠商名稱]森堡工程技術顧問有限公司  
[是否得標]否  
[組織型態]公司登記  
[投標廠商9]  
[廠商代碼]12793580  
[廠商名稱]乾坤技術顧問股份有限公司  
[是否得標]否  
[組織型態]公司登記  
[投標廠商10]  
[廠商代碼]54900345  
[廠商名稱]程泰工程技術顧問有限公司  
[是否得標]否  
[組織型態]公司登記  
[投標廠商11]  
[廠商代碼]28541533  
[廠商名稱]光益工程技術顧問有限公司  
[是否得標]否  
[組織型態]公司登記  
[投標廠商12]  
[廠商代碼]12822733  
[廠商名稱]山河工程顧問有限公司  
[是否得標]否  
[組織型態]公司登記  
[投標廠商13]  
[廠商代碼]50829222

[廠商名稱]尚強技術顧問有限公司

[是否得標]否

[組織型態]公司登記

[投標廠商14]

[廠商代碼]54966492

[廠商名稱]蒼豐工程顧問有限公司

[是否得標]否

[組織型態]公司登記

[投標廠商15]

[廠商代碼]24736213

[廠商名稱]艾思工程技術顧問有限公司

[是否得標]否

[組織型態]公司登記

[投標廠商16]

[廠商代碼]80128471

[廠商名稱]建磊工程顧問有限公司

[是否得標]否

[組織型態]公司登記

[投標廠商17]

[廠商代碼]42665957

[廠商名稱]旺揚工程顧問有限公司

[是否得標]否

[組織型態]公司登記

[投標廠商18]

[廠商代碼]17732211

[廠商名稱]茂騰水土保持技師事務所

[是否得標]否

[組織型態]其他

[投標廠商19]

[廠商代碼]82794345

[廠商名稱]奕僑工程顧問有限公司

[是否得標]否

[組織型態]公司登記

[決標品項數]2

[第1品項]

[品項名稱]110年度南投縣仁愛鄉、埔里鎮及國姓鄉水土保持工作委託設計及監造技術服務A1

[單位]件

[是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標]否

[得標廠商1]

[得標廠商]聯達工程技術顧問有限公司

[參與評選]是

[評選序位或總評分]1

[預估需求數量]1

[得標廠商原始投標金額]4,655,000元

[決標金額]4,655,000元

[底價金額]4,655,000元

[原產地國別1]中華民國(Republic of China (Taiwan))

[原產地國別得標金額1]4,655,000元

[未得標廠商1]

[未得標廠商]山林技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商

[參與評選]是

[評選序位或總評分]6

[未得標廠商2]

[未得標廠商]德眾工程顧問股份有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商

[參與評選]是

[評選序位或總評分]4

[未得標廠商3]

[未得標廠商]泰禹工程技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商

[參與評選]是

[評選序位或總評分]6

[未得標廠商4]

[未得標廠商]將暉工程技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商

[參與評選]是

[評選序位或總評分]6

[未得標廠商5]

[未得標廠商]豐得工程顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商

[參與評選]是

[評選序位或總評分]6

[未得標廠商6]

[未得標廠商]森堡工程技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商

[參與評選]是

[評選序位或總評分]2

[未得標廠商7]

[未得標廠商]乾坤技術顧問股份有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商

[參與評選]是

[評選序位或總評分]3

[未得標廠商8]

[未得標廠商]程泰工程技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商

[參與評選]是

[評選序位或總評分]6

[未得標廠商9]

[未得標廠商]光益工程技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商

[參與評選]是

[評選序位或總評分]4

[未得標廠商10]

[未得標廠商]山河工程顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商

[參與評選]是

[評選序位或總評分]6

[未得標廠商11]

[未得標廠商]尚強技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商

[參與評選]是

[評選序位或總評分]6

[未得標廠商12]

[未得標廠商]蒼豐工程顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商

[參與評選]是

[評選序位或總評分]6

[未得標廠商13]

[未得標廠商]艾思工程技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商

[參與評選]是

[評選序位或總評分]6

[未得標廠商14]

[未得標廠商]建磊工程顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商

[參與評選]是

[評選序位或總評分]6

[未得標廠商15]

[未得標廠商]旺揚工程顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商

[參與評選]是

[評選序位或總評分]6

[未得標廠商16]

[未得標廠商]茂騰水土保持技師事務所

[是否合格]是

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商

[參與評選]是

[評選序位或總評分]5

[未得標廠商17]

[未得標廠商]奕僑工程顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商

[參與評選]是

[評選序位或總評分]6

[第2品項]

[品項名稱]110年度南投縣仁愛鄉、埔里鎮及國姓鄉水土保持工作委託設計及監造技術服務A2

[單位]件

[是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標]否

[得標廠商1]

[得標廠商]亞際工程技術顧問有限公司

[參與評選]是

[評選序位或總評分]1

[預估需求數量]1

[得標廠商原始投標金額]4,655,000元

[決標金額]4,655,000元

[底價金額]4,655,000元

[原產地國別1]中華民國(Republic of China (Taiwan))

[原產地國別得標金額1]4,655,000元

[未得標廠商1]

[未得標廠商]山林技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商

[參與評選]是

[評選序位或總評分]6

[未得標廠商2]

[未得標廠商]德眾工程顧問股份有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商

[參與評選]是

[評選序位或總評分]4

[未得標廠商3]

[未得標廠商]泰禹工程技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商

[參與評選]是

[評選序位或總評分]6

[未得標廠商4]

[未得標廠商]將暉工程技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商

[參與評選]是

[評選序位或總評分]6

[未得標廠商5]

[未得標廠商]豐得工程顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商

[參與評選]是

[評選序位或總評分]6

[未得標廠商6]

[未得標廠商]森堡工程技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商

[參與評選]是

[評選序位或總評分]2

[未得標廠商7]

[未得標廠商]乾坤技術顧問股份有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商

[參與評選]是

[評選序位或總評分]3

[未得標廠商8]

[未得標廠商]程泰工程技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商

[參與評選]是

[評選序位或總評分]6

[未得標廠商9]

[未得標廠商]光益工程技術顧問有限公司

[是否合格]是



[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商

[參與評選]是

[評選序位或總評分]4

[未得標廠商10]

[未得標廠商]山河工程顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商

[參與評選]是

[評選序位或總評分]6

[未得標廠商11]

[未得標廠商]尚強技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商

[參與評選]是

[評選序位或總評分]6

[未得標廠商12]

[未得標廠商]蒼豐工程顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商

[參與評選]是

[評選序位或總評分]6

[未得標廠商13]

[未得標廠商]艾思工程技術顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商

[參與評選]是

[評選序位或總評分]6

[未得標廠商14]

[未得標廠商]建磊工程顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商

[參與評選]是

[評選序位或總評分]6

[未得標廠商15]

[未得標廠商]旺揚工程顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商

[參與評選]是

[評選序位或總評分]6

[未得標廠商16]

[未得標廠商]茂騰水土保持技師事務所

[是否合格]是

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商

[參與評選]是

[評選序位或總評分]5

[未得標廠商]17]

[未得標廠商]奕僑工程顧問有限公司

[是否合格]是

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商

[參與評選]是

[評選序位或總評分]6

[評選委員]

出席會議	姓名	職業	與採購案相關之學經歷
是	何智超	逢甲大學 研究副教授	經歷1： 服務機關(構)名稱：逢甲大學(營建及防災研究中心) 職稱：研究助理教授 所任工作：執行水利署、水保局、乾旱預警、農塘調查規劃、集水區調查規劃、水資源風險分析等相關計畫。專案管理、水資源規劃課程授課 經歷2： 服務機關(構)名稱：逢甲大學(營建及防災研究中心) 職稱：研究副教授 所任工作：執行水利署、水保局、決策支援、農塘調查規劃、土砂分析、災害防救、水資源風險分析等相關計畫。專案管理課程授課
是	黃俊銘	已退休	經歷1： 服務機關(構)名稱：苗栗縣政府 職稱：簡任祕書 所任工作：水土保持一般工程，治山防災、土石流監測 經歷2： 服務機關(構)名稱：行政院農業委員會(水土保持局企劃組) 職稱：組長 所任工作：水土保持一般工程，治山防災、土石流監測 經歷3： 服務機關(構)名稱：行政院農業委員會(水土保持局監測管理組) 職稱：組長 所任工作：水土保持一般工程，治山防災、土石流監測
否	章裕賓	課長	經歷1： 服務機關(構)名稱：水土保持局南投分局 職稱：課長 所任工作：綜合業務
是	陳存凱	秘書	經歷1： 服務機關(構)名稱：水土保持局南投分局

職稱：秘書

所任工作：綜合業務

經歷1：

服務機關(構)名稱：水土保持局南投分局

職稱：副分局長

所任工作：綜合業務

經歷2：

服務機關(構)名稱：水土保持局花蓮分局

職稱：副分局長

所任工作：綜合業務

郭  
是 瑞 副分局長  
民

[決標公告序號]001

[公告更正序號]002

[決標日期]110/05/25

[原決標公告日期]110/05/27

[決標公告日期]110/06/01

[執行現況] 複數決標案，部分決標

[契約編號]SWCB0302-110001

[是否刊登公報]是

[招標文件是否包括使用建築資訊建模BIM(Building Information Modeling)之技術]否

[得標廠商投標文件是否有提出使用BIM技術]否

[底價金額]9,310,000元

[底價金額是否公開]是

[總決標金額]9,310,000元

[總決標金額是否公開]是

[契約是否訂有依物價指數調整價金規定]否，招標文件未訂物價指數調整條款

[未列物價調整規定說明]勞務案

[履約執行機關代碼]3.45.5.9

[履約執行機關名稱]行政院農業委員會水土保持局南投分局

[是否屬「公共工程生態檢核注意事項」規定應辦理生態檢核] 是

1. 計畫核定階段納入辦理生態檢核
2. 規劃、設計階段納入辦理生態檢核

[附加說明]